

Каменск-Уральский городской округ  
Свердловской области

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр психолого-медико-социального  
сопровождения»

Заместителю прокурора  
г.Каменска-Уральского  
юристу 1 класса  
Е.Г.Дубских

623406, Россия, Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, 43  
ИНН 6612013381 КПП 661201001  
тел.: (3439) 347037  
E-mail: Zpmss.k-ur@yandex.ru

«03» апреля 2024 г. № 39

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее ЦПМСС) рассмотрено представление Прокуратуры города Каменска-Уральского от 12.03.2024 №02-24-2023 (вх. № 37 от 12.03.2024г.) с приглашением представителя Прокуратуры города Каменска-Уральского 20.03.2024г. в 10.00.

Представление рассмотрено в присутствии представителя прокуратуры г. Каменска-Уральского помощника прокурора Каменской Н.А.

На сегодняшний день нами устранены нарушения:

1. в ЦПМСС имеется инструкция о мерах пожарной безопасности, приказы №140-Д от 25.12.2020г. и №18/1-Д от 03.03.2023г., все работники ЦПМСС с приказами ознакомлены (не была предоставлена, так как хранилась в документах заведующего хозяйством, в настоящее время хранится у директора в соответствующей папке);

2. журнал систем противопожарной защиты заполнен в полном объеме (ранее был заполнен карандашом);

3. графическая часть плана эвакуации приведена в соответствие фактическому размещению средств противопожарной защиты (ручных пожарных извещателей, огнетушителей);

4. заявка на выполнение работ по обследованию и очистке вентиляционных камер в ВДПО подана 12.03.2024г.;

5. проведена проверка работоспособности системы противопожарного водоснабжения, а также перемотка пожарных рукавов на новую скатку, акты ВДПО от 24 августа 2023 г. (прилагаются);

6. на пожарном poste (диспетчерской) имеется инструкция о порядке действия дежурного персонала с ППКОП Гранит-8 при получении сигналов о пожаре, приказ №38/1-Д от 29.04.2021г. (находится в папке с инструкциями

вахтера и сторожа, ранее хранилась в ящике стола);

7. огнетушитель, расположенный в подвале, размещен на стене, на специальном держателе, на высоте 1,20 м, расстояние до электрощита 1,30 м;

8. организована работа комиссии по определению категории разных классов функциональной пожарной опасности и категории по взрыво-, пожароопасности на складском помещении (№7 по плану БТИ), подвал, и присвоена категория В-4, приказ №12-Д от 05.03.2024г., соответствующий знак категории на двери в складское помещение размещен;

9. подвальный этаж освобожден от хранения инструментов рабочего по комплексному обслуживанию здания для очистки крыльца и хранения имущества УИК;

10. на втором этаже здания расположен огнетушитель, класс тушения пожара которого соответствует материалам, расположенным в помещении, а именно, 2 компьютера, 1 ноутбук и 2 МФУ;

11. установлен доводчик на противопожарной двери архива (складское помещение);

12. обеспечена безопасность путей эвакуации из отдельного помещения ЦПМСС, кабинет №4, присутствует беспрепятственное открывание эвакуационных дверей 1 этажа, ведущих непосредственно наружу (дверь была утеплена войлоком на период холодного времени года, так как дверь запасного выхода изготовлена из листового железа, закрывается на засов, утепления не имеет и полностью промерзает зимой);

13. заявка на выполнение работ по определению категории функциональной пожарной опасности и категории по взрыво-, пожароопасности на складском помещении направлена в «Спектр-сервис» 19.03.2024г.

Нарушения, которые мы не можем устранить самостоятельно, в связи с наличием протечек крыши и вследствие этого невозможностью установки АПС и СОУЭ:

1. исправное состояние автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, а именно:

-пожарные извещатели выработали срок эксплуатации, заявленный заводом изготовителем - 10 лет; кабельные линии пожарной сигнализации и оповещения подлежат замене по сроку службы и не отвечают современным требованиям пожарной безопасности, а именно не отвечают требованиям пожаростойкости:

-не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение

времени, необходимого для выполнения функций подразделений пожарной охраны и полной эвакуации людей в безопасную зону;

- шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелем ТРП 2\*0,5 и кабелем КСПВ (на указанных объектах сертификаты на прокладку кабельных линий и электропроводов по пожарной опасности отсутствуют);

-помещение дежурных на 1м этаже не защищено АПС, датчики отсутствуют;

2.отсутствует договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре). Организации Каменска-Уральского, осуществляющие техническое обслуживание АПС, отказались заключать с нами договор, пока не будет отремонтирована крыша и заменена АПС;

3. эвакуация со второго этажа через наружную металлическую лестницу ограничена, так как лестница не прошла испытания, требуется замена.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» не является образовательной организацией, не реализует образовательные программы. ЦПМСС оказывает психолого-педагогическую помощь детям от 0 до 18 лет и их родителям, законным представителям. Ежегодно около 3000 детей, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, получают бесплатно диагностико-консультативные и коррекционно-развивающие услуги в ЦПМСС.

В помещения по адресу ул.Уральская д.43 мы переехали в 2010 году. Крыша была целой, без протечек. В 2014 году с помощью благотворителей нами был проведен ремонт мягкой кровли. Протечки крыши стали появляться с 2016 года, вследствие установки на крыше вышки сотовой связи летом 2015г. (высота вышки 32 м, что нарушает целостность конструкции крыши и вызывает протечки потолков помещений на втором этаже). Ежегодно писали обращения к собственнику крыши (прилагаются копии 12 обращений). В 2018 году собственником был сделан косметический ремонт потолка зала и холла, а также мягкой кровли на крыше. Но протечки появились снова уже осенью 2018 года. С осени 2018 года зал закрыт, не эксплуатируется.

Так же ежегодно, с 2018 года, информируем учредителя о необходимости замены АПС вследствие износа и решения вопроса с ремонтом протекающей крыши (прилагаются копии 6 обращений).

Считаем, что оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности нет, так как должностные лица принимали все зависящие от них меры для решения проблемы. Лицу, ответственному за пожарную безопасность, указано на необходимость своевременного заполнения журнала и осуществление контроля за наличием инструкций на рабочих местах.

Директор ЦПМСС

С.В.Карпова